

BETTEN  
STAR®

## BATTERIE-INFO

für Body-Line 600 Motor-Rahmen





- 1** Netzteil                      **2** Funkempfänger                      **3** Handsender

Wenn Ihr Motorrahmen sich nicht mehr steuern lässt, kann dies mehrere Ursachen haben. Die Hauptursache sind aber leere Batterien in einer der Komponenten. Prüfen Sie vor dem Wechsel der Batterien grundsätzlich ob der Netzstecker des Netzteils noch in der Steckdose eingesteckt ist und ob die Steckdose mit Strom versorgt wird (z.B. einen Staubsauger einstecken). Wir empfehlen bei der Wahl von Batterien „Markenqualität“.

### **BATTERIEWECHSEL KABELHAND-FERNBEDIENUNG**

- Batterien im Netzteil **1** prüfen (2 x AAA-Zelle 1,5 V)

### **BATTERIEWECHSEL FUNK-FERNBEDIENUNG**

- Batterien im Netzteil **1** prüfen (2 x AAA-Zelle 1,5 V)
- Batterien im Funkempfänger **2** prüfen (2 x Block-Batterie 9V)
- Batterien im Handsender **3** prüfen (3 x AAA-Zelle 1,5 V)

Sollte der Batteriewechsel nicht von Erfolg gekrönt sein wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

## **Siegburg**

Mühlenstraße 20  
Tel. 02241 - 57676  
siegburg@betten-star.de

## **Bad Honnef - Rottbitze**

Himberger Str. 2  
Tel. 02224 - 1221411  
badhonnef@betten-star.de

**[www.betten-star.de](http://www.betten-star.de)**

Betten-Star® und Bodypur® sind eingetragene Markenzeichen der SR Betten Vertriebs GmbH – Mühlenstr. 20, 53721 Siegburg  
Umsatzsteuer-Nr. DE157915419 | Geschäftsführer: Andreas Steffen